| P-LB05/2 Compartimentazioni antincendio | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartimento | Tipo compartimento | Descrizione | Area | Calcolo affollamento | Affollamento | Capacità di deflusso | Moduli Necessari | Moduli Presenti |
| LB05/01 | D | Degenza DH | 518 m² | 20x3=60 | 60 | 33 | 2 | 12 |
| LB05/02 | C | Ambulatori | 920 m² | 34x0.4=13.6 + 886x0.1=88.6 | 102.2 | 33 | 4 | 15 |
| LB05/03 | E | Atrio Multipiano | 123 m² | 123x0.4=49.2 | 49.2 | 33 | 2 | 8 |
| LB05/04 | C | Ambulatori | 659 m² | 34.7x0.4=13,9+626x0,1=62.6 | 76.5 | 33 | 3 | 14 |
| LB05/05 | C | Ambulatori | 690 m² | 68.4x0.4=27.4+622x0.1=62.2 | 89.6 | 33 | 3 | 12 |
| LB05/06 | B | Locale Tecnico | 574 m² | | 3 | 33 | 1 | 2 |
| | | | 3485 m² | | 380.5 | | | |

| P-LB05/3 Dimensionamento vie d'esodo verso luogo sicuro all'esterno | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Livello | Affollamento max | Capacità di deflusso | Moduli necessari | Moduli presenti |
| 5 - LIVELLO 5 | 380.5 | 33 | 11.6 | 21 |

2 A3/D1 Schema compartimentazioni P.I.
1 : 500

1 A3/D1 Burlo LIVELLO 5 P.I.
1 : 200

| P-LB05/1 Parametri tecnici aree a rischio specifico | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartimento | Numero | Nome | Area | Superficie aerazione | Minimo (1/40) | Minimo (1/160+3 vol/h) | Resistenza al fuoco | Carico Inc. Max Kg/mq | Impianto spegnimento automatico |
| LB05/02 | DHP1-29 | Deposito Attrezzature | 25 m² | 0.70 m² | 0.63 m² | | 60 | 30 | |
| LB05/02 | DHP1-31 | Deposito Sporco | 22 m² | 0.70 m² | 0.55 m² | | 60 | 30 | |
| LB05/02 | DHP1-32 | Deposito | 7 m² | | | | 30 | 30 | |
| LB05/02 | DHP1-33 | Deposito | 22 m² | 0.16 m² | | 0.13 m² | 60 | 30 | |
| LB05/02 | DHP1-65 | Deposito Pulito | 15 m² | 0.13 m² | | 0.10 m² | 60 | 30 | |
| LB05/04 | DHP2-01 | Deposito | 14 m² | 2.88 m² | 0.35 m² | | 60 | 30 | |
| LB05/04 | DHP2-38 | Deposito Sporco | 20 m² | 0.70 m² | 0.55 m² | | 60 | 30 | |
| LB05/04 | DHP2-41 | Deposito Pulito | 27 m² | 0.70 m² | 0.69 m² | | 60 | 30 | |
| LB05/05 | DHP2-40 | Deposito | 6 m² | | | | 30 | 30 | |

Ospedali Riuniti di Trieste — IRCCS Burlo Garofolo

## LEGENDA

- MURO R/REI 30
- MURO R/REI 60
- MURO R/REI 90
- MURO R/REI 120
- MURO R/REI 180
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
- VIE D'USCITA VERSO IL BASSO
- VIE D'USCITA ORIZZONTALI
- VIE D'USCITA VERSO L'ALTO
- NUMERO MODULI
- VIA D'ESODO
- CANNE AREAZIONE
- EVACUATORE DI FUMO
- LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO TRAMITE INFISSO MUNITO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO
- LOCALE AERATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
- LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
- ESTINTORE
- IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
- ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
- CENTRALE RILEVAZIONE/RIPETIZIONE INCENDI
- CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE MICROFONICA
- RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
- IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
- ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO
- QUADRO ELETTRICO
- PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE
- PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. - AUTONOMIA 2 ORE S.A.
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO, COMPRENSIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI:
  1. Impianto elettrico
  2. Distribuzione gas medicali
  3. Impianto aria
  4. Rete idrica antincendio
  5. impianto di rilevazione e allarme antincendio

# TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi

# BURLO PIANTA LIVELLO 5

| | |
|---|---|
| Repertorio/Posizione | GM 2751/01 |
| Data | 2014 |
| Verificato da | AC |

# P2/B6

Scala: Come indicato

| N. | Descrizione | Data |
|---|---|---|
| 0 | Prima emissione | 07/07/2014 |
| 1 | Revisione | 11/08/2014 |
| 2 | | |
| 3 | | |


BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciolito