PIANI MIRATI DI PREVENZIONE E BUONE PRASSI

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEL LAVORO PORTUALE

Con il patrocinio di

Ministero dell'Interno

Società Nazionale Operatori della Prevenzione

In collaborazione con

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Azienda Ospedaliera di Neurologia e Psichiatria
Porto di Trieste

CONVEGNO NAZIONALE PORTI

Trieste 19 settembre 2017

Demolizioni navali in ambito portuale. Il caso CONCORDIA

Grafica G. Borsoi

dott. Giulio Andrea TOZZI
ASL3 Genova - Regione Liguria

INDICE

- 0. Il riciclaggio delle navi**
  - 1. Naufragio, riassetto, trasferimenti**
- 2. Allestimento cantieri, Viabilità, Emergenze, Prevenzione Incendi, Servizi Igienici**
- 3. Sgombero materiali, Alleggerimento**
- 4. Operazioni di Sollevamento,**
- 5. FAV Fibre Artificiali Vetrose**
- 6. Operazioni di taglio, Stabilità della nave**
- 7. Lavori con fiamma**
- 8. Ambienti chiusi e angusti**
- 9. I Soggetti, Pianificazione e Organizzazione della sicurezza**
- 10. Inchieste infortuni e Prescrizioni**
- 11. Conclusioni**

0.1

IL RICICLAGGIO DELLE NAVI

0.2

IL RICICLAGGIO DELLE NAVI

ভাঙ্গিয়াহী

সানিমপুর

Chittagong
চট্টগ্রাম

ভাটিয়ারী

0.3

IL RICICLAGGIO DELLE NAVI

www.shipbreakingplatform.org

www.offthebeach.org

IMO
Convenzione di Hong Kong
15-05-2009

24 mesi
dopo ratifica di almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40% STL della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei 10 anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati

Progettazione, costruzione, funzionamento e preparazione delle navi nell'ottica di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi.

Funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi

Regolamento (UE)
n.1257/20-11-2013

(...) prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio delle navi.

Artt. 2, 5.2.2, 13,
14,15,16, 25, 26

dalla prima delle
2 date

Artt. 5.2.1, 5.2.3,
12.1, 12.8

31/12/2014

6 mesi dalla data in cui il volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell'elenco europeo rappresenta almeno 2,5 miliardi di T di dislocamento a vuoto

31/12/2018

31/12/2020

**OSSERVATORIO DI
MONITORAGGIO**

Per assicurare l'esatta
esecuzione degli interventi
finalizzati al riciclo e smaltimento
del relitto della nave Concordia
presso il Porto di Prà
e il Porto di Genova

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Progetto di
Costa Crociere spa

**Protezione civile
CONFERENZA DEI
SERVIZI DECISORIA
del 25/06/2014**

**17 Amministrazioni su 19
approvano il progetto**

**Ordinanza del
Presidente del Consiglio
dei Ministri
n.178 del 9/07/2014**

**Decreto del
Commissario
Delegato n.2849
del 22/07/2014**

Istituzione **Osservatorio
di monitoraggio**

Nomina **membri
componenti**

Regione Liguria Assessorato Ambiente;
Provincia di Genova; Comune di
Genova;
VVF di Genova; Capitaneria di Porto di
Genova; Autorità Portuale di Genova;
ASL3 Dipartimento Prevenzione;
ARPAL;
ISS; ISPRA; Ministero Salute; Ministero
Trasporti;
Ministero Ambiente;
Protezione Civile.

1.1

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014

1.2

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014

1.3

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014

1.4

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

27 Luglio 2014 - 11 Maggio 2015

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014 - 11 Maggio 2015 - 1 Settembre 2016

1. Porto di Prà

2-3. Porto di Genova. Riparazioni Navali ex Super bacino

4-5. Porto di Genova. Ente Bacini. Bacino n.3

1.6

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

11 Maggio 2015 – 1 Settembre 2016

1.7

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

11 Maggio 2015 – 1 Settembre 2016

1.8

Asl3
Sistema Sanitario Regione Liguria

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

1 Settembre 2016

1.9

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI

1 Settembre 2016 – Giugno 2017

2.

**ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI
PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI**

2.1

ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

2.2

ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

2.4

ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

2.6

ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

Autorità Portuale di Genova –Capitaneria di Porto-ASL 3-Vigili del Fuoco-
Servizio 118

PROCEDURA OPERATIVA BACINO PORTUALE DI PRA'
Servizio di accompagnamento dei mezzi di soccorso

**ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI
PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI**

ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

ALLESTIMENTO CANTIERI VIABILITA' SERVIZI IGIENICI PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

Il mistero degli incendi sulla Concordia / IL CASO

Genova - Due episodi in pochi giorni. La società che coordina la demolizione: «Nessuna avvisaglia». Ora indaga il pool criminalità organizzata della Procura: «Possibili ricatti sui lavori».

Genova - Tre episodi sospetti nello spazio di pochi giorni, tra il 19 e il 23 gennaio, due dei quali sicuramente dolosi. E dopo l'ultima relazione ricevuta da vigili del fuoco e ispettori dell'azienda sanitaria, la Procura ha deciso d'imprimere una svolta importante: l'inchiesta sui roghi divampati a bordo di ciò che resta della Concordia - la nave da crociera naufragata nel gennaio 2012 all'Isola del Giglio, dove morirono 32 persone, e poi trainata a Genova - non sarà trattata come un fascicolo ordinario, ma se ne curerà il pool criminalità organizzata.

3.

SGOMBERO MATERIALI ALLEGGERIMENTO

SGOMBERO MATERIALI ALLEGGERIMENTO

SGOMBERO MATERIALI ALLEGGERIMENTO

4.

OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 ed in conformità al parere dell'INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, prot. n. 60202 del 4.11.14 0001627, si comunica quanto segue.

Trattandosi di operazioni di trasformazione su nave in disarmo (demolizione) ormeggiata in ambito portuale, le cui caratteristiche di ormeggio escludono sollecitazioni strutturali tipiche di uno scafo in navigazione, la fattispecie illustrata nel suddetto quesito ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, del DLgs. n. 272/99.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Partenza • Roma, 02/04/2016
Prot. 32 / 0006549 / MA001.A001

Art.71 comma 11, DLgs 81/08

OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

5.

FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Figura 4.1: schema decisionale modalità operative rimozione manufatti contenenti FAV (tratto dalle Linee Guida della Regione Lombardia)

DIRETTIVA 2014/27/UE, art.5.

L' art.2 della Dir.2004/37

è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) Agente cancerogeno:

i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria **1A** o **1B** di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.1272/2008 (...).

Confronto tra vecchia Direttiva e nuovo CLP

Cancerogenicità

Criteri per la classificazione

in via	Categoria 1 Può provocare il cancro/... per inalazione H350/H352	Categoria 2 Può provocare il cancro/... per inalazione H352/H353	Categoria 3 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti H353
in U	Può provocare il cancro H350 Categoria 1		Sospettato di provocare il cancro H351 Categoria 2
	Categoria 1A	Categoria 1B	

Fibra	Lane (b) (vetri, rocce, scorie) fib 650-016-00-2
Pittogramma	
Avvertenza	Attenzione
Classificazione	Cancerogeno, Categoria 2
Indicazioni di pericolo	H351: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Consigli di prudenza	P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + P312: In caso di esposizione o di temuto esposizione, consultare un medico. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in ...
Nota	Q, R

NOTE	
NOTA G	La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta uno delle seguenti condizioni: - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure - un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.
NOTA H	La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risultano superiore a 6 µm.

FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Data inizio del riempimento

Area di provenienza

DATE 10 FRE FOME 526

Descrizione

ISOLAMENTI

CER

17 06 03*

RIFIUTO PERICOLOSO

MATERIALI

- Pannelli controsoffittatura (materassino FAV + laminato/lamierino)
- Pareti tipo sandwich
- Porte cabine, bagni e tagliafuoco contenenti FAV
- Spezzoni di tubazioni circolari coibentate
- Materassini di rivestimento della struttura e coibentazioni in FAV
- Coibentazioni da pareti
- FAV sparse

CAMPI DA COMPILARE A CARICO DEL RIFIUTARIO

Data di presa in carico sul territorio di arrivo a carico del RIFIUTARIO
Operazione di recupero
Operazioni di gestione

Alle FAV classificate da CLP come cancerogene Categoria 2, non è stato attribuito, in quanto rifiuto, il codice CER 17 06 04 bensì il codice CER 17 06 03*.

6.

OPERAZIONI DI TAGLIO STABILITA' DELLA NAVE

6.1

OPERAZIONI DI TAGLIO STABILITA' DELLA NAVE

	ship recycling	SR Job N. 244300	Job N. 15012
	LOCALITA' Genova	SR Doc. N. SPC. 00-NA-E-70081	Doc. N. DOCTEC 42
	PROGETTO CONCORDIA RECYCLING	Unità 00	Fig. 2 di 31 Rev. 4

INDICE

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	MODALITA' DI TAGLIO DELLE STRUTTURE DEL RELITTO	4
2.1	Descrizione dei prodotti di taglio	4
2.2	Tipologie dei pannelli del ponte	6
2.3	Sequenza di taglio delle strutture del relitto	8
3	CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA RELITTO-CASSONI NEGLI STADI DI DEMOLIZIONE CONTROLLATA FINO A DK 9 E DK 7 E VERIFICA DELLE RELATIVE SOLLECITAZIONI LONGITUDINALI DA ESSE DERIVANTI	11
3.1	Sistema previsione dei pesi sbarcati	11
3.2	Determinazione del nuovo peso del relitto e dei cassoni allo STADIO 1 di demolizione	15
3.3	Determinazione del nuovo peso del relitto e dei cassoni allo STADIO 2 di demolizione	18
3.4	Elaborazione delle configurazioni del sistema RELITTO-CASSONI tramite software GHS	21
3.5	Verifica delle sollecitazioni longitudinali derivanti dalle configurazioni agli stadi 1 e 2 di demolizione controllata del sistema RELITTO-CASSONI	23
3.6	Sistema di monitoraggio dei pesi sbarcati	23

Titolo/Titolo
 Costa Concordia - Analisi del comportamento strutturale del relitto a valle della rimozione di ponte 10 e ponte 8

Report n. 12187 Rev. 00 Pag. 3 / 75

INDICE

1	SOMMARIO	4
2	OBIETTIVO DELLE ANALISI E CARATTERISTICHE DEL MODELLO FEM	5
2.1	OBIETTIVO DELLE ANALISI	5
2.2	CARATTERISTICHE PRINCIPALI MODELLO	
2.3	SISTEMA DI RIFERIMENTO	
2.4	VINCOLI E CARICHI	
2.5	DANNI	
3	CONDIZIONI DI CARICO	
3.1	CONDIZIONE DI ACQUA TRANQUILLA	
3.2	CARICHI D'ONDA	
3.3	CONDIZIONI ANALIZZATE	
4	TENSIONI AMMISSIBILI	
5	RISULTATI	
5.1	CONDIZIONE DI CARICO P9_T05	
5.1.1	Deformata	
5.1.2	Tensioni	
5.2	CONDIZIONE DI CARICO P9_M05	
5.2.1	Deformata	
5.2.2	Tensioni	
5.3	CONDIZIONE DI CARICO P7_T05	
5.3.1	Deformata	
5.3.2	Tensioni	
5.4	CONDIZIONE DI CARICO P7_M05	
5.4.1	Deformata	
5.4.2	Tensioni	
5.5	COMMENTI AI RISULTATI	
6	CONCLUSIONI	25
7	BIBLIOGRAFIA	26

Report n. 12187
 Rev. 01

**Costa Concordia - Analisi del comportamento
 strutturale del relitto a valle della rimozione di
 ponte 10 e ponte 8**

Autori / Authors: Giovanni RISSO

Data emissione / Issue date: 10/03/2015

 ANSYS

Fig. 2-1 Vista globale del modello fino al ponte 9

Modellazione falla

Esempio di modellazione di cricca a scafo

Fringe: sw_eq_wmom_h

Deform: sw_eq_wmom_h

Fig. 5-4 Deformata condizione P7_M05 con fattore di scala 10 (i cassoni sono nascosti dalla vista)

OPERAZIONI DI TAGLIO STABILITA' DELLA NAVE

7. LAVORI CON FIAMMA

7.1

LAVORI CON FIAMMA

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PER L'USO DI FIAMMA

Operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale (art.3.1.b), DLgs 272/99).

02 01 2017 14:56

8.

LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

Art.38.1 e), f) Documento di sicurezza

ASL

Art.61 Vigilanza DLgs 758/94

Autorità di Sistema Portuale

Art.46.1 Certificato non pericolosità Chimico di porto

Art.46 Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, uena fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicu nelle operazioni di ossitaglio

Art.46.2 Nulla osta CP per lavori a caldo

Art.47 Operazioni di saldatura elettrica

esplosioni, incendio, intossicazione, asfissia

Art.48 Lavori in locali chiusi e angusti (e locali adiacenti)

Art.46.6 Certificato gas-free

Art. 48.1 c) d) Chimico di Porto

Art.48.1 e) Servizi Integrativi Antincendio

Assistenza esterna per emergenza

Aspirazione fumi Ventilazione forzata

Art.49 Lavori entro cisterne, casse depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili

Flange cieche, chiusure

Avvisi e divieti

Art.49.2 Nulla osta CP art.46.6 per cisterne petrolifere o grandi depositi

Solo se con previa degassificazione e aerazione forzata

Assistenza esterna per emergenza

Imbracatura e corde DPI Vie Respiratorie

Art.50 Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori

Art.51 Operazioni di pitturazione a spruzzo

Art.52 Operazioni di coibentazione

L'art.62.2, sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II del DLgs 81/08 «(...) ai mezzi di trasporto»

Art.2.1, DLgs 272/99

art.3.1.b), DLgs 272/99

Cosa è applicabile alle navi in riparazione in secca in bacino?

Consentire di non applicare questa normativa più restrittiva proprio negli ambienti dove nel passato sono accaduti gravi incidenti appare una interpretazione burocratica e non improntata al principio della massima tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

«In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'art.3, comma 2, del DLgs 81/08»

LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

Spazi angusti e zone critiche confinate

19. ATTIVITA' IN SPAZI ANGUSTI E/O CONFINATI E ZONE CRITICHE CONTAMINATE

19.1 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERANTE

Il personale che deve effettuare lavorazioni in spazi angusti e/o confinati e zone critiche contaminate, oltre agli adempimenti previsti al Capitolo 23, deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dall'art. 2 del DPR n. 177 del 14.09.11 (dovrà essere, inoltre, dimostrata adeguata esperienza, almeno triennale, in attività specifiche). Dovranno essere espletate anche tutte le altre formalità documentali, autorizzative e di certificazione previste dalla predetta legge.

19.2 PROCEDURE OPERATIVE DI GEST

Al fine di poter operare in spazi angusti e/o co

- Stabilire e redigere, in relazione al tipo di valutazione del rischio marate e spe (competenza di gestione a cura del D Coordinatore Lavori e del Comandante Subappalto Specializzato di redigere lavorazioni, apposito Documento di Valutazione dello spazio angusto e/o confinato,
- Fornire evidenza della formazione di discesa e recupero di emergenza (in del Datore di Lavoro del Subappalto S
- Affiggere all'ingresso dello spazio a specifico permesso prima del prim Monitoraggio);
- In caso di accesso per ispezioni e/o di fonti termiche, essere autorizzati devono essere rispettate sempre le Addetto al Monitoraggio/Chimico del F
- Predisporre sistemi di alimentazione predisposizione e il numero di lumi angusto e/o confinato), prima di qua definite dallo specifico Permesso di valutare, in relazione alle prescrizio conformi alla direttiva ATEX) (com Coordinatore Lavori e/o dell'Addetto
- Predisporre sistemi di estrazione e v Capitolo 13 e con capacità estrattiva prima di qualsiasi accesso per lavoro Accesso (valutare, in relazione alle impianti conformi alla direttiva ATEX) Coordinatore Lavori e/o dell'Addetto
- Predisposizione di idonea cartellonis dello spazio angusto e/o confinato;
- In caso di uso di fonti termiche, esser rilasciato dal Capitaneria di Porto, per Chimico del Porto (a seguito di sopralluogo di gestione a cura delle Guardia ai Fu

- a cura del Preposto designato e/o del Coordinatore Lavori/Addetto al Monitoraggio);
- Affiggere all'ingresso dello spazio angusto e/o confinato un contenitore ove sono resi disponibili per diretta presa visione il Permesso di Accesso, il Certificato "Gas Free" e il Permesso di Fiamma (in relazione alle attività da eseguire). Il contenitore è dotato di apposito scomparto per l'apposizione del tessera identificativo rilasciato dal Capo Commessa. Tutto il personale che deve effettuare l'accesso depongono il suddetto tessera per tutta la durata della sosta all'interno dello spazio angusto e/o confinato ritirandolo una volta uscito. Tale sistema è individuato al fine di avere sempre un'immediata situazione del personale all'interno (competenza di gestione a cura dell'Addetto Sicurezza e del Preposto designato/Operatore in "stand by");
- Verificare sempre preliminarmente che il personale che richiede l'accesso allo spazio angusto e/o confinato sia in possesso delle certificazioni di cui al Capitolo 19.1 (competenza di gestione a cura del Preposto designato e/o del Coordinatore Lavori e/o dell'Addetto Sicurezza);
- Effettuare una specifica formazione d'ingresso allo spazio angusto e/o confinato che tenga conto anche delle criticità derivanti dalle attività previste all'interno dello stesso (competenza di gestione a cura del Preposto designato e/o dell'Addetto Sicurezza);
- Controllare che il personale che richiede dotazioni) per lo spazio angusto e/o confinato dalla relativa valutazione del rischio
- Predisporre attrezzature specifiche e del angusto e/o confinato (in linea con le prescrizioni definite nel permesso, la p (competenza di gestione a cura del Prepo
- Pressare esternamente le attività media mobile in diretto contatto con il Preposto angusto e/o confinato (il numero degli o da gestire. L'operatore deve inoltre effet gas comunicando sempre le eventuali risi dotato di apposito rilevatore. L'operatore misure di sicurezza prescritte dai relativi Permesso designato e dell'Operatore in "st
- Mantenere in perfetta attrezzatura per confinato quali tripod con relativo verruc forze specifiche, estintori portatili, mani devono essere verificate e testate prima che deve accedere allo spazio angusto e di protezione (competenza di gestione a dell'Addetto Sicurezza);
- Comunicare preventivamente la partenza possa procedere a rendere disponibile il spazio angusto e/o confinato (auto pri Squadra Interna di Intervento in caso di gestione del Subappalto Specializzato);
- Effettuare controlli ambientali periodici all'interno, mediante rilevatore multi gas condizioni di esercizio definite dal Permis Fiamma (in relazione alle attività da esse prima dell'inizio delle attività e dell'inveniu valutazione (almeno quattro infermedie

19.A ZONE CRITICHE CONTAMINATE

In relazione alla destinazione d'uso di alcuni locali, al materiale in essi contenuti e al relativo stato di conservazione attuale, alcune aree del nido sono state identificate come zone critiche contaminate.

Nello specifico se ne definisce il dettaglio:

- **Area di categoria 4:** aree anguste, ma facilmente accessibili, con contaminazione batteriologica potenzialmente più elevata rispetto alle restanti aree del nido, già monitorate e dichiarate in fase di staticità libera dai gas tossici ed esplosivi (ovatta, antiodori, piccoli magazzini, ripostigli, locali tecnici etc.);
- **Area di categoria A:** aree anguste e confinate, con contaminazione batteriologica molto più elevata rispetto alle restanti aree del nido e con potenziale presenza di restati di gas tossici ed esplosivi (cambusa, magazzini alimentari, vasi tecnici cuore etc.);
- **Area di categoria C:** aree anguste e confinate, con contaminazione batteriologica molto più elevata rispetto alle restanti aree del nido, con presenza di gas tossici ed esplosivi nonché di materiale in sostanza pericolosa ancora in evidente stato di decomposizione e fermentazione (cambusa, magazzini alimentari etc.);

Per quanto concerne le misure di gestione, se ne definisce il dettaglio:

- **Area di categoria A:**
  - Permesso di accesso
  - Messa in atto di un'antidive (etc.);
  - Limitazione dell'effluvio interferenze in corso
  - Posizionamento del
  - Affiggere all'ingresso il Permesso di Accesso
  - Limitazione dell'effluvio interferenze in corso
  - Posizionamento del
  - Controllare che il p
  - Predisporre passag
  - Dotare il Preposto r
  - Valutare predisposi
  - Informare prima di
  - Eseguire di man
- **Area di categoria B + C:**
  - Predisposizione di urtime dedicate e segnalate per lo stoccaggio dei fagi baga o dei contenitori pieni in attesa dello sbarco e dell'arrivo a smaltimento;
  - Controllo congiunto a fine lavori tra il Preposto designato e l'Addetto al Monitoraggio per la sostituzione in sicurezza dell'area;
  - **Area di categoria B + C:**
    - Esecuzione di un fagi o di un passaggio per smaltimento della carota di campionamento mediante attrezzatura classificata ATEX (compartimento a cura del Chimico del Porto);
    - Permesso di accesso specifico rilasciato dal Chimico del Porto;
    - Messa in atto e mantenimento di eventuali protezioni definite dal permesso di accesso (realizzazione di urtime aperture per ventilazione forzata con attrezzatura classificata ATEX);
    - Limitazione dell'effluvio con tutti i protettori di adeguata resistenza e realizzazione di antiscintille di accesso all'area mediante rimbombino in rame;
    - Posizionamento delle cartellonerie di segnalazione e divieto;
    - Predisporre passaggio di entrata e uscita segnalati internamente ed esternamente;
    - Affiggere all'ingresso dell'area un contenitore ove sono resi disponibili per diretta presa visione il Permesso di Accesso e il fumario dei controlli operativi; il contenitore è dotato di apposito scomparto per l'apposizione del tessera identificativo rilasciato dal Capo Commessa. Tutto il personale che deve effettuare l'accesso depongono il suddetto tessera per tutta la durata della sosta all'interno dell'area ritirandola una volta uscito. Tale sistema è individuato al fine di avere sempre un'immediata situazione del personale all'interno;
    - Controllare che il personale che accede all'area sia dotato dei DPI specifici (oltre a quelli di minima dotazione), in relazione alle prescrizioni definite dalla relativa valutazione del rischio e secondo quanto definito al Capitolo 19 (l'accesso del primo operatore deve avvenire sempre mediante autoriscaldamento per il fagiolo);
    - Valutare l'installazione di componenti batteriologici al fine dell'esecuzione di eventuali attività di abbattimento preventivo;
    - Dotare il Preposto designato di ogni squadra operante all'interno dell'area di bonifica di rilevatore portatile multiplo (LEL, TLV-TWA e TLV-STEL per gas quali H2S, CO, ossigeno, ammoniaca, fosfina etc.) e nella VHF/M (operativa su canale 7);
    - Informare prima della partenza e al termine delle attività (comprensive passate presso) il Comandante, il Coordinatore Lavori, l'Addetto al Monitoraggio e l'Operatore del 110 (via radio VHF/M);
    - Operare all'interno dell'area sempre con attrezzatura ed equipaggiamento classificato ATEX (tutto salvo per le aree di categoria E accertata l'assenza di gas esplosivi);
    - Eseguire di monitoraggio periodici (definito dal parte dell'Addetto al Monitoraggio per verifica mantenimento dei requisiti previsti dal permesso di accesso);
    - Predisposizione di urtime dedicate e segnalate per lo stoccaggio dei fagi baga o dei contenitori pieni in attesa dello sbarco e dell'arrivo a smaltimento (con i più protette pronte allo sbarco del materiale bonificato);
    - Controllo congiunto a fine lavori tra il Preposto designato, Addetto al Monitoraggio e Chimico del Porto per la sostituzione in sicurezza dell'area;

Per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, si rimanda al Capitolo 33. Ferme restando le prescrizioni definite al Capitolo 12 e 24, le attività all'interno delle aree di categoria B e C devono essere svolte dal personale specializzato in bonifiche e attività di salvataggio.

LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

8.7

LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

8.8

LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

9.

I SOGGETTI

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA e ORGANIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA e ORGANIZZAZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO N. 01 REVISIONE 07 DEL 04.05.15

SITO OPERATIVO (B) DIGA FORANEA E (C) COSTA CONCORDIA

CODICE	SOCIETA'	N. LAVORATORI (MENSILI MEDI)
A	SAV GIORGIO DEL PORTO	26
B	K. SHIPS	1
C	ITACFG LAB-AMBIENTE	2
D	CLIMV	38
E	STUDIO ASSOCIATO COZZANI E TORTAROLO	1
F	MEVA CONSULTING	1
G	BARCHALI DELLE GRAZIE	2
H	PI SERVIZI	1
I	SARASANTA BARBARA	7
J	OTI IMPIANTI	1
K	PIGGIO IMPIANTISTICA	18
L	ECOTECNOCAMERACANTIERICOOPERA	75
M	LUMI AMEO	9
N	SAV	2
O	ALFA	3
P	OM GIOVINA MANUTENZIONE	2
Q	OROMARE	5
R	DAS & HEAT	1
S	FACOLIT/AV/MCCOFFER	3
T	VERMAZZ	2
U	SARASANTA BARBARA	9
V	BARRACLOUGH	4
W		4
X		1
Y		1
Z		1
AA		1
AB		1
AC		1
AD		1
AE		1
AF		1
AG		1
AH		1
AI		1
AJ		1
AK		1
AL		1
AM		1
AN		1
AO		1
AP		1
AQ		1
AR		1
AS		1
AT		1
AU		1
AV		1
AW		1
AX		1
AY		1
AZ		1
BA		1
BB		1
BC		1
BD		1
BE		1
BF		1
BG		1
BH		1
BI		1
BJ		1
BK		1
BL		1
BM		1
BN		1
BO		1
BP		1
BQ		1
BR		1
BS		1
BT		1
BU		1
BV		1
BW		1
BX		1
BY		1
BZ		1
CA		1
CB		1
CC		1
CD		1
CE		1
CF		1
CG		1
CH		1
CI		1
CJ		1
CK		1
CL		1
CM		1
CN		1
CO		1
CP		1
CQ		1
CR		1
CS		1
CT		1
CU		1
CV		1
CW		1
CX		1
CY		1
CZ		1
DA		1
DB		1
DC		1
DD		1
DE		1
DF		1
DG		1
DH		1
DI		1
DJ		1
DK		1
DL		1
DM		1
DN		1
DO		1
DP		1
DQ		1
DR		1
DS		1
DT		1
DU		1
DV		1
DW		1
DX		1
DY		1
DZ		1
EA		1
EB		1
EC		1
ED		1
EE		1
EF		1
EG		1
EH		1
EI		1
EJ		1
EK		1
EL		1
EM		1
EN		1
EO		1
EP		1
EQ		1
ER		1
ES		1
ET		1
EU		1
EV		1
EW		1
EX		1
EY		1
EZ		1
FA		1
FB		1
FC		1
FD		1
FE		1
FF		1
FG		1
FH		1
FI		1
FJ		1
FK		1
FL		1
FM		1
FN		1
FO		1
FP		1
FQ		1
FR		1
FS		1
FT		1
FU		1
FV		1
FW		1
FX		1
FY		1
FZ		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1
GG		1
GH		1
GI		1
GJ		1
GK		1
GL		1
GM		1
GN		1
GO		1
GP		1
GQ		1
GR		1
GS		1
GT		1
GU		1
GV		1
GW		1
GX		1
GY		1
GA		1
GB		1
GC		1
GD		1
GE		1
GF		1

Nel dettaglio, le attività operative dell'Addetto al Monitoraggio e del Laboratorio Autorizzato sono le seguenti:

- Effettuare i controlli e i monitoraggi delle aree mediante dispositivi portatili multi-gas (LEL, TLV-TWA e TLV-STEL per gas quali H2S, CO, ossigeno, ammoniaca, fosgene, ecc.);
- Effettuare i controlli e i monitoraggi operativi periodici di mantenimento delle condizioni di sicurezza per gli spazi angusti e/o confinati e/o zone con presenza di gas.

Monitoraggio

- Realizzare e mantenere aggiornata la mappatura dei controlli e dei monitoraggi, con apposito layout le cui copie devono essere sempre rese disponibili in Sala di Sicurezza (Sesto Modulo) e nella Sala di Controllo a bordo; **Addetto al Monitoraggio**
- Effettuare mappature mediante l'esecuzione di analisi specifiche (analisi di gas) al fine dell'individuazione e del trattamento di possibili cariche di gas; **Laboratorio Autorizzato**
- Definire le prescrizioni per il rilascio dei relativi permessi di accesso in spazi angusti e/o confinati, prescrizioni sull'installazione degli impianti di ventilazione forzata, divieti di accesso, limiti di gestione etc.); **Addetto al Monitoraggio**
- Valutare e definire, in accordo con il Capo Comessa, i possibili tipi di trattamento di emergenza per i gas tossici, esplosivi e infiammabili.

- Valutare e definire, in accordo con il Capo Comessa, i possibili tipi di trattamento di emergenza per i gas tossici, esplosivi e infiammabili.
- Valutare e definire, in accordo con il Capo Comessa, i possibili tipi di trattamento di emergenza per i gas tossici, esplosivi e infiammabili.
- Valutare e definire, in accordo con il Capo Comessa, i possibili tipi di trattamento di emergenza per i gas tossici, esplosivi e infiammabili.

FAV

Microorganismi

Dall'analisi dei dati raccolti si è constatata l'assenza di microorganismi di tipo patogeno quali *Pseudomonas aeruginosa*, *Stafilococchi coagulasi positivi*, *Enterococchi* (nell'aria, nelle superfici e nella fanghiglia) nonché di *Salmonella spp* (nelle superfici e nella fanghiglia).

Per quanto riguarda i campioni dell'aria è stata generalmente evidenziata la presenza di funghi quali *Aspergillus spp* e *Penicillium spp* in forma disomogenea. E' stata rilevata, infine, la presenza di *Clostridi solfito riduttori* e *relative spore* (nelle superfici e nella fanghiglia).

Per la gestione degli aspetti di igiene, salute e sicurezza sul lavoro legati alle considerazioni predette, si rimanda alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Salute sul Lavoro (PSSL) e allo stato delle attività e allo stato delle attrezzature, con particolare riferimento all'aggiornamento della valutazione dei rischi.

Per il controllo delle aree di lavoro circa la presenza di gas con fattori di elevata tossicità ed esplosività, viene individuato e nominato un Addetto al Monitoraggio. Tale persona è in possesso di una formazione che ripercorre il profilo formativo individuato dalla normativa statunitense NFPA 306 relativamente alla definizione della figura della "persona competente" ed è incaricata di effettuare tutte le attività di controllo e di monitoraggio degli ambienti di lavoro per gli aspetti di igiene, salute e sicurezza.

L'Addetto al Monitoraggio fornisce, inoltre, appoggio e collaborazione al Chimico del Porto per l'espletamento di tutte le attività previste dal Regolamento di Sicurezza dei Servizi Marittimi del Porto di Genova, con particolare riguardo al rilascio dei permessi di accesso, fermo restando le competenze relative al Regolamento di Sicurezza del Porto di Genova.

Gas tossici, esplosivi

Prima dell'inizio di qualsiasi attività autorizzata, il Preposto designato deve:

- verificare che il permesso di lavoro sia autorizzato dalle funzioni competenti,
- accertarsi della presenza della Guardia ai Fuochi designata,
- effettuare con la Guardia ai Fuochi tutti i controlli previsti e predisporre tutte le contromisure e gli accorgimenti antincendio necessari.

In caso di impossibilità temporanea da parte della Guardia ai Fuochi di assicurare la vigilanza antincendio, il Preposto designato deve procedere con l'interruzione delle attività.

Il numero di Guardie ai Fuochi è definito durante la riunione di coordinamento in relazione al tipo di attività da eseguire. Il Regolamento di Sicurezza del Porto di Genova e le successive ordinanze di modifica ed integrazione hanno suddiviso le lavorazioni in tre gruppi distinti:

- **TIPO A**
  - A1 sovrastrutture di coperta quali scalette per l'accesso ai ponti, salpa ancore, albeature, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi,
  - A2 le sistemazioni interni di locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, cabine, mensa, sale da pranzo, sale da ristoro, ponti macchine e altre strutture sporgenti di garage e di stive aperte, vaste e pulite.
- **TIPO B**
  - B1 locali apparato motore, timoneria, caldaie e apparati vari, altri locali interni diversi elencati in A2, C1 e C2,
  - B2 locali pompe.
- **TIPO C**
  - C1 gavani, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra;
  - C2 sistemi del carico, altri locali chiusi angusti, etc pericolosi ai quali sono applicabili le disposizioni degli Art. 48, 49 del D. Lgs 272/99.

Per le tipologie sopraindicate sono previste procedure, piani tecnici e richieste documentali differenti.

Lavori a caldo

La valutazione dei rischi dell'Addetto al Monitoraggio mediante personale qualificato dell'aria e massivi e valutando i relativi dati di ritorno mediante analisi di laboratorio e mappature specifiche in accordo agli standard tecnici e alle linee guida.

Le attività di manutenzione devono essere effettuate mediante l'ausilio di DPI secondo le procedure di illuminazione portatile ed eventuale rimozione meccanica dei rifiuti. I DPI devono essere certificati ATEX o comunque tali da permetterne l'uso in ambienti a rischio esplosivo.

	ship recycling		SR Job N. 244300	Job N. 15012
	LOCALITÀ Genova		SR Doc. N. SPC. 00.NA.E.70668	Doc. N. SPC. DOCTEC 45
	PROGETTO COSTA CONCORDIA RECYCLING		Unità 01	Pagina 1 di 5 Rev. 1

Procedura standard per il taglio dei pannelli a sbalzo

	LOCALITÀ Genova	SR Doc. N. SPC. 00.NA.E.70668	Doc. N. SPC. DOCTEC 45
	PROGETTO COSTA CONCORDIA RECYCLING	Unità 01	Pagina 4 di 5 Rev. 1

7. Nel caso sia necessario erigere nuove trasenne di porteggi i lavoratori coinvolti dovranno utilizzare la medesima tipologia di imbraccio ed assicurarsi agli ancoraggi a copertino sagomati per le operazioni di taglio.

3 CONCLUSIONI:

Le verifiche strutturali evidenziano che il taglio secondo la procedura prevista in figura 1 possono essere condotte in sicurezza. A questo proposito si rimanda all'Allegato 1 al presente documento.

Figura 0. Vista d'insieme

Figura 1

	ship recycling	SR Job N. 244300	Job N. 15012
	LOCALITÀ Genova	SR Doc. N. SPC. 00-NA-E-70082	Doc. N. DOCTEC 43
	PROGETTO CONCORDIA RECYCLING	Unità 00	Fg. 2 di 23 Rev. 1

INDICE

1	MODALITÀ DI TAGLIO DEI VOID SUPERIORI DEGLI SPONSONS LUNGH	3
1.1	Attività preliminari alle operazioni di taglio	5
1.2	Operazioni di taglio	7
1.3	Sequenza di taglio e di sbarco delle sezioni	8
2	MODALITÀ DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLE SEZIONI	9
2.1	CASO 1 – Riutilizzo dei golfari di sollevamento già presenti su P1, P2, P14 e P15 con aggiunta di un nuovo terzo punto di sollevamento	9
2.2	CASO 2 – Utilizzo di tre nuovi punti di sollevamento e movimentazione per gli sponsons P6 e P10	13

ALLEGATI

10.

INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI

**Prescrizione, artt. 63.1, 64.1a), All.IV - punti
1.8.3, 1.8.4, 1.8.7.2, DLgs 272/99**

Inchiesta per infortunio grave

Inchiesta per infortunio grave

INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI

Prescrizione: art.38.2.e), DLgs 272/99

Inchiesta per infortunio grave

Prescrizione, art. 225.1.a), DLgs 81/08

Infortunio 22 gg

Prescrizione, art. 63.1, 64.1.a), pto. 2.1.9 All.IV, DLgs 81/08

Inchiesta per infortunio grave

11.

CONCLUSIONI

**Raccordo tra DLgs 81/08,
DLgs 272/99, DLgs
298/99, DLgs 271/99**

**55 mesi
(4 anni e 7 mesi
dal 15/05/08)**

DL 12/05/12 n.57, L.12/07/12 n.101

**Coordinamento DLgs 32/16,
DLgs 271/99, MLC 2006**

**60 giorni dal
24/03/2016**

**Regolamento (UE)
n.1257/2013**

Artt. 2, 5.2.2, 13,
14,15,16, 25, 26

dalla prima
delle 2 date

31/12/2014

6 mesi dalla data in cui il volume annuo
massimo combinato di riciclaggio delle navi
degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti
nell'elenco europeo rappresenta almeno
2,5 miliardi di T di dislocamento a vuoto

31/12/2018

fatto

- Ricostituzione Gruppo Interregionale Porti.
- Collaborazione dialettica con le altre istituzioni locali.
- Cooperazione con le parti sociali.
- Collegamento con CGIL, CISL, FIOM, FIM e RLS delle Riparazioni.
- Procedura per i pareri per i Nulla-osta Lavori con fiamma della CP.
- Procedure di accesso in porto per le Emergenze.
- Programmazione Vigilanza.
- Inchieste infortuni.
- Impostazione di una casella INAIL per raccogliere gli infortuni avvenuti sulla Concordia.
- Collegamento con Dipartimento di Prevenzione e Osservatorio regionale.
- Tirocini e Tesi di Tecnici della Prevenzione.
- Avvio attuazione dell'Accordo Quadro per iniziative di sicurezza sul lavoro nei porti liguri (Deliberazione Giunta Regionale, n.526 del 27/03/2015).

da fare

- Emanazione della disciplina di coordinamento del DLgs 272/99, del DLgs 271/99 e del DLgs 298/99 con il DLgs 81/08 (art.3, DLgs 81/08).
- Osservazioni sul parere della Commissione all'Interpello n.10/2015 sul campo di applicazione del DPR 177/14.
- Entrata in vigore e coordinamento del Regolamento (UE) 1257/2013 sul riciclo delle navi con DLgs 81/08, DLgs 272/99.
- Nuova Legge sui Porti (DLgs 169/2016): effetti sui ruoli di AdSP, CP e ASL per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
- Formazione e protezione per i controlli ASL in locali chiusi e angusti.
- Salute sul lavoro, non solo sicurezza.
- Sabbature e verniciature navi ed emissioni nelle Riparazioni navali.
- Istituzione dei RLS di sito Riparazioni navali.
- Indizione di Concorso ASL3 per *Ingegnere meccanico dirigente*.
- Attuazione art.4.1.4 DLgs 32/2016 - Modalità Coordinamento ispettivo per MLC 2006 (L.113/2013), DLgs 271/99 e DLgs 81/08.

- Hanno contribuito alla presentazione, con le ispezioni, le foto degli interventi, l'analisi dei documenti, l'ingegner *Alessandro GALLO*, i tecnici della prevenzione *Luca BAGNATO*, *Angelo CICCIARELLA*, *Giulia CRISPINO*, *Giuseppe GRECO*, *Marco MASSONE*, *Roberto MONTARULI*, *Luca OTTINA*, *Romina PICOLLO*, *Luciano VENTRIGLIA*, *Vincenzo VILLANI* e la segreteria di *Loretta BADOLATO* e *Silvana PEROTTI*.
- Un particolare ringraziamento a *Sabrina TARTAGLIA* per aver condiviso e raccontato l'attività del nostro Ufficio nella sua Tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, «*Strategie di prevenzione e sicurezza dell'organo di vigilanza della A.S.L.3 "Genovese" nei lavori di demolizione e riciclaggio del relitto Concordia*» (Università di Genova, Novembre 2015).

ASL3

S.C. PSAL – S.S PORTO

Ponte Andrea Doria

16126 Genova Porto s/n

Tel. 0108496803

psal.porto@asl3.genova.it

Immagini: ASL3 Genovese, Ship Recycling scarl, Eni spa, Saipem spa, San Giorgio del Porto spa, S.A.R.I.A. srl, CETENA, MediTelegraph WEB, La Repubblica, il Secolo XIX, Genova La Presse Arata-18, *sito it.wikipedia.org - autore Paolodefalco75*, *sito it.wikipedia.org - autore Soerfm*; *tcptkt.ueh.edu.vn*; *nationalgeographic.it*