

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 964

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Acquisto di ricambi per monitor e defibrillatori Philips in dotazione a vari reparti dell'Ospedale di Cattinara (€ 14.786,40) CIG Y662BFD0DC

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 25/09/2020

OGGETTO: Acquisto di ricambi per monitor e defibrillatori Philips in dotazione a vari reparti dell'Ospedale di Cattinara (€ 14.786,40) **CIG Y662BFD0DC**

Premesso che con nota Prot. 3206 dd. 24.08.2020 il Responsabile della S.S.Manutenzioni-S.C.Ingegneria Clinica, dott. Fabio Quargnali ha relazionato in merito alla necessità di acquisire ricambi per gli interventi di manutenzione, da parte del personale tecnico della S.C.Ingegneria Clinica, sulle seguenti attrezzature in dotazione a vari reparti dell'Ospedale di Cattinara:

- N. 38 Sistemi di monitoraggio Philips modello MX700;
- N. 15 Defibrillatori Philips modello M3535A MRX

atteso che, per l'approvvigionamento dei ricambi necessari, è stata interpellata la ditta Sidem di Bellusco (MI), rappresentante esclusivo del produttore Philips e unica in grado di fornire il materiale di ricambio richiesto, come risulta dalla succitata nota;

considerato che la ditta Sidem ha presentato un preventivo di spesa per € 12.120,00 successivamente formalizzato sulla piattaforma Mepa con Trattativa Diretta n. 1376347/2020;

ritenuto, per i motivi sopra espressi di acquistare dalla ditta Sidem S.p.A. di Bellusco (MB) i ricambi per le apparecchiature suddescritte di produzione Philips per un importo complessivo di € 12.120,00 IVA esclusa;

acquisito il parere favorevole del Responsabile della S.S.Manutenzione-S.C. Ingegneria Clinica, dott. Fabio Quargnali;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

- 1) di indire una procedura ex art. 36 co. 2 lettera a) del D.L.vo n. 50/16, per la fornitura di ricambi per varie apparecchiature biomedicali Philips in dotazione a vari reparti dell'Ospedale di Cattinara;
- 2) di acquistare, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, a seguito di espletamento di Trattativa diretta sulla piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i ricambi per le apparecchiature Philips, dalla ditta Sidem S.p.A., Via Bergamo, 94. 20882 Bellusco (MI)-tel. 039/606771, sidemspa@legalmail.it C.F. 06664600159 P.IVA 00833160963 per una spesa complessiva di € 14.786,40 (imponibile € 12.120,00+IVA 22% pari a € 2.666,40).

L'onere suddetto farà carico al conto 300.200.500.100 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina relativo all'esercizio 2020.

Per l'avvio della fornitura non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09 in quanto trattasi di mera fornitura con installazione a carico del personale interno;

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
sig.ra Cinzia Torre

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 25/09/2020 20:26:15

IMPRONTA: 7D547376F393ED82EE00EADC8B407964F93B283FC4C75219B1BB5DE6D7839CF1
F93B283FC4C75219B1BB5DE6D7839CF10CCB65686EFB8C2EFCE2082365FF7284
0CCB65686EFB8C2EFCE2082365FF7284241BC26C8D379751DAB3F5E0B8C07CE1
241BC26C8D379751DAB3F5E0B8C07CE1DFEF0773C628D678DC5F8BDE1292678D