

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1468

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Intervento manutentivo con fornitura di ricambi su aspiratore ad ultrasuoni Sonopet (€ 16.470,00). Presa d'atto intervento. CIG YD33345F6E.

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 28/12/2021

OGGETTO: Intervento manutentivo con fornitura di ricambi su aspiratore ad ultrasuoni Sonopet (€ 16.470,00). Presa d'atto intervento. CIG YD33345F6E.

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

premesse che con la nota prot. 3729/2021 il Responsabile tecnico S.C. Ingegneria Clinica Qualità ed affidabilità delle apparecchiature biomediche del Settore di Elettrofisiologia evidenziava quanto segue:

- la S.C. Neurochirurgia dell'Ospedale di Cattinara segnalava con nota n. 21-02287 dd. 10/08/2021 un guasto su manipolo matricola 1701700154 dell'aspiratore ad ultrasuoni Sonopet;
- nel corso dell'intervento di verifica eseguito dai tecnici della S.C. Ingegneria Clinica veniva constatato che la riparazione non poteva venir effettuata con risorse interne a causa del danno strutturale subito dal manipolo sopra indicato;
- conseguentemente è stato richiesto l'intervento tecnico della ditta Stryker Italia s.r.l., produttrice dell'apparecchiatura e per quanto noto la più idonea a fornire ricambi ed assistenza specializzata in tempi congrui;
- in seguito alla verifica dell'entità del danno da parte della ditta indicata è stato inviato il preventivo di spesa rif. 9120002936 dd. 14/09/2021 comprendente la sostituzione del manipolo cod. 5450820000E in quanto risultato fuori uso e quindi non riparabile, e che presentava un totale imponibile di euro 13.500,00 oltre ad IVA al 22%;

rilevato, per i motivi sopra espressi, il ricorrere dei presupposti di merito e di importo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

atteso che la procedura è stata formalizzata tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante invio alla ditta Stryker Italia s.r.l. – C.F. 12572900152 – della trattativa diretta n. 1857761/2021;

acquisito il parere favorevole della Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila;

visto il decreto del Direttore generale dell'ASUGI n. 1/2020 dd. 01/01/2020;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

1. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento della procedura descritta in premessa tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di CONSIP, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di prendere atto dell'esecuzione dell'intervento manutentivo con sostituzione del manipolo cod. 5450820000E da parte della ditta Stryker Italia s.r.l., Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13/15 – 00148 Roma (RM), C.F. 12572900152, su aspiratore ad ultrasuoni Sonopet per un importo totale complessivo pari a € 16.470,00 (imponibile € 13.500,00 più IVA al 22% pari ad € 2.970,00).

La spesa suddetta farà carico al conto 300.200.500.100 "Materiali ed accessori per beni sanitari" del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2021.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandro Marcon

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 28/12/2021 18:31:32

IMPRONTA: 04ADCBF3AB621971A8631347763DED443DF572102845045AA91812116D865011
3DF572102845045AA91812116D8650114DA2C7A1F1FCE76EB07C3808F21B88A0
4DA2C7A1F1FCE76EB07C3808F21B88A0B91B0DEDA0D85757FC7956C62A18626E
B91B0DEDA0D85757FC7956C62A18626E33A41B57E23121ABC59F855B577BD067