

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE - 504

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

OGGETTO: Messa in sicurezza ex ospedale di Gorizia – Affidamento lavori di messa in sicurezza illuminazione parcheggio via Tuscolano alla ditta PM SERVICE s.r.l.u. CUP F85F18000240002 CIG Y932D352C0

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

Il , attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze.

Trieste, 08/06/2020

**OGGETTO:** Messa in sicurezza ex ospedale di Gorizia – Affidamento lavori di messa in sicurezza illuminazione parcheggio via Tuscolano alla ditta PM SERVICE s.r.l.u. CUP F85F18000240002 CIG Y932D352C0

**PREMESSO che:**

- con Decreto del Direttore Generale n.455 del 21/06/2018 veniva approvato l'aggiornamento degli interventi programmatici di investimento relativi alla programmazione strategica aziendale degli investimenti 2018-2020;
- nel decreto sopraccitato sono previsti € 55.000,00 per “Messa in sicurezza ex ospedale di Gorizia”;

**CONSIDERATO** che tra gli immobili dismessi inerenti all'ex ospedale di Gorizia c'è anche il parcheggio di via Tuscolano, posteriore al vecchio ospedale;

**RILEVATO** che il giorno 03/06/2020, durante un sopralluogo periodico, un palo della vecchia illuminazione risultava caduto a terra e che, da una puntuale verifica, anche gli altri pali sono pericolanti perchè la loro struttura è oramai marcita;

**RITENUTO** necessario, conseguentemente, al fine di evitare danni a persone e/o cose, provvedere alla messa in sicurezza dell'area, provvedere urgentemente alla rimozione dei sopraccitati pali;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Commissario Straordinario del A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” n. 672 del 19//12/2019, è stato individuato l'arch. Mauro Baracetti della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie, quale R.U.P. dell'intervento in oggetto;

**ATTESO** che il RUP ha contattato, in urgenza, le seguenti ditte che hanno risposto inviando i preventivi di seguito riportati:

- ditta SCAVI E SBANCAMENTI di Capriva del Friuli (GO) per un importo € 1.500,00 + IVA 22%;
- ditta PM SERVICE s.r.l.u. di Mariano del Friuli (GO) per un importo € 1.328,00 + IVA 22%;
- ditta ORZAN di Farra d'Isonzo (GO) per un importo € 1.350,00 + IVA 22%;

**ACCERTATA** la congruità delle offerte pervenute in rapporto alla complessità e dell'entità degli interventi richiesti,

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016 e smi, che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00;

**RITENUTO** sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla ditta PM SERVICE s.r.l.u. di Mariano del Friuli (GO) i lavori sopra descritti;

**VISTO** il D.Lgs n.50/2016 e smi;

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  
determina**

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 di affidare alla ditta PM SERVICE s.r.l.u. di Mariano del Friuli (GO) i lavori di messa in sicurezza illuminazione parcheggio via Tuscolano per la spesa complessiva, comprensiva degli oneri per la sicurezza, di € 1.620,16, compreso IVA 22%;
- 2 di dare atto che il costo di € 1.620,16, compreso IVA, (Piano investimento 2018-20) farà carico al conto 20.200.100 del Bilancio 2020.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Sandro Cussigh

**IL RESPONSABILE DELLA  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E  
TECNOLOGIE  
( )**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 08/06/2020 14:15:14

IMPRONTA: 994D304558BBE533125AD44DE0F4973E732DAFEF1BD04CE3D14694C9DF358240  
732DAFEF1BD04CE3D14694C9DF3582408EF0CA7BDCF357469AB741BE89F05CF9  
8EF0CA7BDCF357469AB741BE89F05CF99AAE949A85DC8DA0467ABA17DE7688D9  
9AAE949A85DC8DA0467ABA17DE7688D97F971246FD869E6AB0AB6DE522756DCA