

Ospedali Riuniti di Trieste

BURLO
IRCCS Burlo Garofolo

N.B. RILIEVO FORNITO DAL COMMITTENTE

LEGENDA

- • • • • EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI
N.B. Per le caratteristiche degli interventi previsti nelle singole aree rinvia all'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto
- STRUTTURE PORTANTI IN C.A. CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
N.B. Il rilievo strutturale di dettaglio è riportato nelle tavole strutturali (serie "S")
- MURATURE REI IN LATERIZIO
- MURATURA DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
- PANNELLI PIOMBATI
- TAVOLATO IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA CON MATERASSINO IN LANA MINERALE E MONTANTE METALLICO

NOTE

CARATTERISTICHE INDICATIVE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FINITURE

Pavimenti:

- locali a destinazione sanitaria e connettivo: PVC
- servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
- piano logistico: pavimento industriale

Controsoffitti:


- Torri degenza camera: pannelli radianti a soffitto in gesso in opera
- Torri degenza connettivo, servizi igienici, ambulatori: doghe metalliche
- Piastra: quadrotti in fibra minerale

Rivestimenti:

- Servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
- Sale operatorie: pannelli prefabbricati metallici
- Diagnostica: protezioni antiX

Infissi:

- Esterni: alluminio con vetrocamera (nelle torri degenza di recente sostituzione)
- Interni: telaio in alluminio con pannelli rivestiti in laminato plastico o con vetro stratificato
- REI: in acciaio



KEY PLAN

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Coccioletto

Coordinamento
BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin
Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli

Architettura
Layout Sanitario, Computo, Capitolato:
Studio Tecnico Gruppo Marche
Arch. A.Castelli
Collaboratori: Arch. P.Cercone,
Arch. C.Corigiani, Ing. M.Rotelli,
Ing. S.Bellesi

Architettura
Facciate, Finiture, Esterni:
BVN Donovan Hill - Arch. N.Logan
Collaboratori: Arch. M.Monteceschi
Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani
Collaboratori: Arch. F.Patriz
Arch. M.Coccioletto

Strutture
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ing. M.Angeli
Collaboratori: Ing. C.Antolini,
Ing. F.Coppetini

Impianti
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ing. A.Taspi
Collaboratori: Ing. I.Gasparotti,
Ing. F.Coppetini

Progetto Definitivo

Stato Attuale
PIANTA LIVELLO 1
zona nord (q.=248.55)

Repertorio/Posizione GM_2751/01
Data 2014
Verificato da AC

02/4a

Scala 1:200

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/08/2014
2	Riesame per validazione	20/10/2014
3		
4		