



CARDIOCHIRURGIE

DIDATTICA

OSPEDALE CATTINARA



Ospedali Riuniti di Trieste



IRCCS Burlo Garofolo

N.B. RILIEVO FORNITO DAL COMMITTENTE

LEGENDA

- • • • • EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI
N.B. Per le caratteristiche degli interventi previsti nelle singole aree riferirsi all'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto
- STRUTTURE PORTANTI IN C.A. CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
N.B. Il rilievo strutturale di dettaglio è riportato nelle tavole strutturali (serie "S")
- MURATURE REI IN LATERIZIO
- MURATURA DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
- PANNELLI PIOMBATI
- TAVOLATO IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA CON MATERASSINO IN LANA MINERALE E MONTANTE METALLICO

NOTE

- CARATTERISTICHE INDICATIVE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FINITURE
- Pavimenti:
- locali a destinazione sanitaria e connettivo: PVC
 - servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
 - piano logistico: pavimento industriale
- Controsoffitti:
- Torri degenza camere: pannelli radianti a soffitto in gesso in opera
 - Torri degenza connettivo, servizi igienici, ambulatori: doghe metalliche
 - Piastra: quadrotti in fibra minerale
- Rivestimenti:
- Servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
 - Sale operatorie: pannelli prefabbricati metallici
 - Diagnostica: protezioni antiX
- Infissi:
- Esterni: alluminio con vetrocamera (nelle torri degenza di recente sostituzione)
 - Interni: telaio in alluminio con pannelli rivestiti in laminato plastico o con vetro stratificato
 - REI: in acciaio

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciolito

Cordinamento BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli	Architettura Layout Sanitario, Computo, Capitolato: Studio Tecnico Gruppo Marche Arch. A.Castelli Collaboratori: Arch. P.Cercone, Arch. C.Contigiani, Ing. M.Rotelli, Ing. S.Bellesi	Architettura Facciate, Finiture, Esterni: BVN Donovan Hill - Arch. N.Logan Collaboratori: Arch. M.Montevicchi, Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani Collaboratori: Arch. F.Patrizi, Arch. M.Cocciolito
Strutture Studio Tecnico Gruppo Marche Ing. M.Angeletti Collaboratori: Ing. C.Antolini, Ing. F.Cioppettini	Impianti Studio Tecnico Gruppo Marche Ing. A.Trapiè Collaboratori: Ing. I.Gasparetti, Ing. F.Cioppettini	

Progetto Definitivo

Stato Attuale
PIANTA LIVELLO -2
(q.=237.10)

Repertorio/Posizione	GM_2751/01
Data	2014
Verificato da	AC

02/1

Scala	Descrizione	Data
N.	Prima emissione	07/07/2014
0	Revisione	11/08/2014
1	Riesame per validazione	20/10/2014
2		
3		
4		

