

Ospedali Riuniti di Trieste

BURLO  
IRCCS Burlo Garofolo

**N.B. RILIEVO FORNITO DAL COMMITTENTE**

**LEGENDA**

- EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI  
N.B. Per le caratteristiche degli interventi previsti nelle singole aree  
riferirsi all'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto
- STRUTTURE PORTANTI IN C.A. CON  
INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO  
N.B. Il rilievo strutturale di dettaglio è riportato  
nelle tavole strutturali (serie "S")
- MURATURE REI IN LATERIZIO
- MURATURA DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO  
CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
- PANNELLI PIOMBATI
- TAVOLATO IN CARTONGESSO A DOPPIA  
LASTRA CON MATERASSINO IN LANA MINERALE  
E MONTANTE METALLICO

**NOTE**

**CARATTERISTICHE INDICATIVE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FINITURE**

**Pavimenti:**

- locali a destinazione sanitaria e connettivo: PVC
- servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
- piano logistico: pavimento industriale

**Controsoffitti:**

- Torri degenza camera: pannelli radianti a soffitto in gesso in opera
- Torri degenza connettivo, servizi igienici, ambulatori: doghe metalliche
- Piastra: quadrotti in fibra minerale


**Rivestimenti:**

- Servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
- Sale operatorie: pannelli prefabbricati metallici
- Diagnostica: protezioni antix

**Infissi:**

- Esterni: alluminio con vetrocamera (nelle torri degenza di recente sostituzione)
- Interni: telsio in alluminio con pannelli rivestiti in laminato plastico o con vetro stratificato
- REI: in acciaio

**KEY PLAN**



**TRIESTE**

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

**BNV Donovan Hill**  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ottaviani Associati  
Massimo Cocciolito

**Coordinamento**  
BNV Donovan Hill - Arch. A. Galati  
Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A. Castelli

**Architettura**  
Layout Sanitario, Computo, Capitolato:  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Collaboratori: Arch. P. Ceronze, Arch. G. Corbelli, Ing. M. Rotelli, Ing. S. Bellini

**Architettura**  
Facciate, Finestre, Esterni:  
BNV Donovan Hill - Arch. N. Logan  
Collaboratori: Arch. M. Montevicchi, Ottaviani Associati - Arch. A. Ottaviani  
Collaboratori: Arch. F. Palazzi, Arch. M. Cocciolito

**Strutture**  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ing. M. Angeliotti  
Collaboratori: Ing. C. Antolini, Ing. F. Cioppettini

**Impianti**  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ing. A. Tropa  
Collaboratori: Ing. I. Gasparetti, Ing. F. Cioppettini

**Progetto Definitivo**

**Stato Attuale**

Repertorio/Posizione GM\_2751/01  
Data 2014  
Verificato da AC

**02/5b**

**Scala 1:200**

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/08/2014
2	Riesame per validazione	20/10/2014
3		
4		

