

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1467

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Servizio di riparazione di videobroncoscopio con fornitura di ricambi (€ 9.017,02). Presa d'atto intervento. CIG YF2334185E.

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 28/12/2021

OGGETTO: Servizio di riparazione di videobroncoscopio con fornitura di ricambi (€ 9.017,02). Presa d'atto intervento. CIG YF2334185E.

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

premessi che con la nota prot. 3727/2021 il Responsabile tecnico S.C. Ingegneria Clinica Qualità ed affidabilità delle apparecchiature biomediche del Settore di Elettrofisiologia evidenziava quanto segue:

- la S.C. Pneumologia segnalava un guasto allo strumento per indagini eco endoscopiche videobroncoscopio Pentax EB19-J10U, matricola A120210;
- nel corso dell'intervento di verifica eseguito dai tecnici della S.C. Ingegneria Clinica veniva constatato che la riparazione non poteva venir effettuata con risorse interne a causa della complessità e numero di parti coinvolte;
- conseguentemente è stato richiesto l'intervento tecnico della ditta Pentax Italia s.r.l. con Unico Socio, produttrice dell'apparecchiatura e per quanto noto la più idonea a fornire ricambi ed assistenza specializzata in tempi congrui;
- in seguito all'intervento di cui sopra la ditta ha inviato un consuntivo di spesa rif. 5240011193 dd. 23/09/2021, comprendente le operazioni di ripristino e la fornitura dei ricambi necessari, e che presentava un totale imponibile di euro 7.391,00 oltre ad IVA al 22%;

rilevato, per i motivi sopra espressi, il ricorrere dei presupposti di merito e di importo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

atteso che la procedura è stata formalizzata tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante invio alla ditta Pentax Italia s.r.l. con Unico Socio – C.F. 11159150157 – della trattativa diretta n. 1861819/2021;

acquisito il parere favorevole della Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila;

visto il decreto del Direttore generale dell'ASUGI n. 1/2020 dd. 01/01/2020;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

1. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento della procedura descritta in narrativa tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di CONSIP, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di prendere atto dell'esecuzione dell'intervento manutentivo con contestuale fornitura di ricambi da parte della ditta Pentax Italia s.r.l. con Unico Socio, Via Clemente Prudenziò n. 16 – 20138 Milano (MI), C.F. 11159150157, su strumento per indagini eco endoscopiche videobroncoscopio Pentax EB19-J10U, matricola A120210, per un importo totale complessivo pari a € 9.017,02 (imponibile € 7.391,00 più IVA al 22% pari ad € 1.626,02).

La spesa suddetta farà carico al conto 310.300 "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2021.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandro Marcon

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 28/12/2021 18:31:37

IMPRONTA: 486D8078C081F3E84A68D43FF8B1B1BD1D5A7C844691C7FB375E6CEB07D7DB6A
1D5A7C844691C7FB375E6CEB07D7DB6ABBE4E23742B9399DBC7086486CE9DC7C
BBE4E23742B9399DBC7086486CE9DC7CF9804EC9E6CFB8E8C21ACF73766512E5
F9804EC9E6CFB8E8C21ACF73766512E5D4EF0C479E30D4DCDCF92DF5DE1B0AC8