

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 741

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione per sistemi di preservazione, trasferimento ed archiviazione in sottovuoto di campioni biologici ed immissione automatizzata di formalina. (€ 8.662,00) CIG. YDB3010871

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 28/06/2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione per sistemi di preservazione, trasferimento ed archiviazione in sottovuoto di campioni biologici ed immissione automatizzata di formalina. (€ 8.662,00) CIG. YDB3010871

Premesso che con provvedimento n. 952/2015, era stato disposto l'acquisto di un sistema per la conservazione e il trasporto in sottovuoto di campioni biologici comprensivo di tutto il materiale di uso e consumo e dei reagenti necessari, della garanzia e del servizio di manutenzione alla ditta Menarini Diagnostics di Firenze, a seguito di una RDO sulla piattaforma Mepa, per un importo complessivo di € 125.161,50 IVA esclusa;

atteso che la S.C.Ingegneria Clinica ha evidenziato la necessità di rinnovare il contratto di manutenzione con la ditta medesima, al fine di riallineare le procedure di gara con altri contratti di servizio per apparecchiature biomedicali in fase di scadenza;

rilevato, per i motivi sopra espressi, il ricorrere dei presupposti di merito e di importo di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.l.vo 50/16 e ritenuto pertanto di formalizzare con la Trattativa diretta su Mepa 1567466/21 il contratto di manutenzione per l'anno in corso come di seguito sintetizzato:

- n. 1 Sealsafe cod. 46159 a € 2.800,00 (12 mesi)
- n. 1 Sealsafe cod. 68460 a € 1.400,00 (6 mesi)
- n. 2 Tissuesafe Plus cod. 48682 a € 1.450,00 cad.

per un importo complessivo di € 7.100,00 IVA esclusa;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il collaboratore tecnico prof. Massimo Scommegna della S.C. Ingegneria Clinica;

acquisito il parere favorevole del Direttore f.f. della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

di prender atto, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, dell'affidamento del servizio di manutenzione per 4 sistemi sottovuoto Sealsafe per l'anno 2021, alla ditta A.Menarini Diagnostics S.r.l.-Via Sette Santi 3-50131 Firenze tel. 055.56801, P.IVA 00395270481, per una spesa complessiva di € 8.662,00 (imponibile € 7.100,00+iva 22% pari a € 1.562,00).

La spesa suddetta farà carico al conto 310300 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Insontina per l'esercizio 2021.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed alla Struttura di competenza al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'art. 26 comma 3 del D.L.vo 81/2008 e s.m..

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
sig.ra Cinzia Torre

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 29/06/2021 08:43:16

IMPRONTA: 2145EEDA45EB2D0F9329A2B639E85246E9A2F4A37BA93EE24C30B005F30DCBCD
E9A2F4A37BA93EE24C30B005F30DCBCDF2179BEB6320F9A0C366306B11F3354D
F2179BEB6320F9A0C366306B11F3354D06CBF1238F3F6F31052FF8DF97CF14A2
06CBF1238F3F6F31052FF8DF97CF14A2D90C307C2B12955D239963A53BEAB29B