

**OSPEDALE SAN POLO DI MONFALCONE - PIASTRE MEDICALI "A" e "B"  
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL CAP. 8.3 DEL DM17.01.2018**

**RAPPORTO FOTOGRAFICO**



**PROGETTI studio associato  
Buja (UD)**

31/07/2020

# FOTO REFERENZIATE

















Foto 10



Foto 11





Foto 12

verso l'alto



Foto 12a









Foto 14



Foto 14a





Foto 14b



Foto14c





Foto 14d



Foto 14e

















Foto 17c



Foto 18





Foto 19a



Foto 19c



Foto 19b







Foto 22



Foto 23 palestra





Foto 24 da -1,70  
dal verso opposto



# PROSPETTIVE VARIE COLLEGAMENTO PIASTRA A e B





1 - raccordo quota 0.00 tra Piastre A e B



2 - zona centrale - B





3 - zona centrale - B



4 - zona centrale - B





5 - zona centrale - B



6 - zona centrale - B



7 - corpo centrale scale esterne - B





8 - corpo centrale scale esterne - B



9 - corpo centrale scale esterne - B





10 - zona centrale - B



11 - corpo centrale solaio verso degenze - B





12 - rampa tra Piastra A e B



13 - corpo centrale scale esterne giunto - B



14 - zona centrale scale esterne - B

PIASTRA A





1 - vista Nord Est da tunnel C - A



2 - copertura cavedio a quota 0.00 - A



3 - area rampa interrata - A





4 - area rampa interrata - A



5 - area rampa interrata - A





6 - area rampa interrata - A



7 - collegamento pilastro 60x60  
con pilastro ad H - A



8 - giunto tra pilastri piano  
interrato - A





9 - nodo +3.00 Piastre A - B - C



10 - facciata - A



11 - facciata - A





12 - facciata - A



13 - frangisole - A



14 - frangisole - A





15 - particolare aggancio frangisole - A



16 - copertura - A





17 - restringimento facciata - A



PIASTRA B





1 - vista Nord Est da tunnel C - B



2 - pilastri 120 x 60 - B





3 - travi in spessore di solaio - B



4 - scala est - B





5 - scala est - B



6 - scala est - B





7 - scala est - B



9 - scala est - B



8 - scala est - B





10 - scala sicurezza - B



11 - copertura + corpo servizi - B



# ESEMPI DI DEGRADO LOCALIZZATO





1 - distacco corticale



2 - distacco corticale





3 - sbrecciature di spigoli



4 - staffe affioranti





5 - infiltrazione copertura corpo centrale



6 - infiltrazione copertura corpo centrale



# ESEMPI DI INDAGINI LGT





1 - pilastro - A



2 - pilastro - A



3 - pilastro - A





4 - pilastro - A




5 - pilastro - A



6 - trave - A





7 - monitoraggio trave - A



8 - Ancoraggio Pannello Prefabbricato - A